



## SILVER

Enligt bedömningskriterier i version 2.2

## KV. TORPAREN 1

Skiftesvägen 74, 352 53 Växjö

Intyg utfärdat enligt datum nedan

**20 september 2019**

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Lotta Werner Flyborg, VD



# CERTIFIERINGSRESULTAT

## KV. TORPAREN 1

### BYGGNADSBETYG

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

**SILVER**

### OMRÅDEN

Energi

**GULD**

Innemiljö

**SILVER**

Material

**SILVER**

### INDIKATORER

#### Energi

Energianvändning

**GULD**

Värmeeffektbehov

**SILVER**

Solvärmelast

**GULD**

Energislag

**GULD**

#### Innemiljö

Ljudmiljö

**SILVER**

Radon

**SILVER**

Ventilationsstandard

**SILVER**

Kvävedioxid

**GULD**

Fuktsäkerhet

**SILVER**

Termiskt klimat vinter

**SILVER**

Termiskt klimat sommar

**SILVER**

Dagsljus

**SILVER**

Legionella

**SILVER**

#### Material

Dokumentation av byggvaror

**SILVER**

Utfasning av farliga ämnen

**SILVER**

Sanering av farliga ämnen

**EJ RELEVANT**

**GULD**

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

**SILVER**

Betyget Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

**BRONS**

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.